

Skadede Postamenter

En del postamenter findes skadede.

Det kan skyldes naturlige sprængninger eller måske påkørsel.



Bavnehøj / Nr. Vedby / Falster

Den afbrækkede top ligger stadig på stedet.

Roden er påny planet og forsynet med ny måleknop.



Enehøje / Nakskov Fjord

Her midt i Peter Freuchens monument af hvalkæber står resterne af postamentet

Toppen findes tilsyneladende ikke.

Roden er påny forsynet med måleknop.



Halskov / Sjælland

Måske ikke direkte skadet, - men



Issemose Bjerg / Femø

Under familiebesøg på øen finder Henrik og Dorte postamentet skadet og med toppen liggende på jorden.



Issemose Bjerg / Femø

Men vips er det på plads igen. Sådan.



Kildejerg / Borris

Er beliggende på militært skydeterræn.

Ramt af enkelt projektiler inden skærmen er opsat



Simlegård Bakker / Klemensker / Bornholm

Sandsynligvis er toppen knækket af.

Roden genanvendt.



Kløveshøj / Nørager / Sjælland

Årstallet er 1832 så det er vel forståeligt med det slidte udseende.

En udsat plads med Tissø i det fjerne.



Nørre Løgum / Løgumkloster

Da vi efter 3 forsøg omsider fandt stationen, som tydeligt har været udsat for et og andet.



Kaaverbjerg / Sønderho / Fanø

Det gamle postament findes væltet i 1945.

Det fjernes og genopstilles senere i målebanen på Kalvebod Fælled på Amager.

Se artikel om Kaaverbjerg.

www.aldus.dk/fanoe/kaaver/trigonometrisk-station.html



Målebane / Kalvebod Fælled / Amager

Genbrug af postament fra Sønderho.

Som et af 6 genbrugspostamenter i en ca. 1 km lang linie til kontrol af afstandsmålere.

Se artikel om Målebanen.

www.aldus.dk/fanoe/kaaver/maalebanen.html